

Zaragoza, miércoles, 20 de enero de 2010.  
**Hoja Informativa 16.** Los Tranvías de Zaragoza

## **La rotura de una tubería en Fernando el Católico se ha solucionado a las 12.30h**

**(Zaragoza, 20 de enero de 2010).**— Con motivo de la ejecución de las obras del tranvía, se ha producido esta mañana una rotura en la tubería de 450 mm. de diámetro que discurre por el bulevar de Fernando el Católico, en el tramo entre las calles Mariano Barbasán y Avenida de Goya.

A pesar de haber salido bastante agua, apenas ha tenido repercusión en los usuarios, que en su mayor parte sólo han notado un descenso en la presión, si bien en casos puntuales tal descenso ha provocado que no saliera agua. La zona afectada por la rotura ha sido la comprendida entre las calles Corona de Aragón, Avenida de Valencia, Fernando el Católico y Avenida de Goya. El suministro ha empezado a funcionar con total normalidad a partir de las 12.30 horas.

La causa de la rotura ha sido la diferencia de cota a la que discurre, que sube bruscamente en la zona, y ha inducido su golpeo en los trabajos de excavación.

Ignacio Iraburu,  
Director de Comunicación de Los Tranvías de Zaragoza

**Punto de Información.** Pza. San Francisco. De lunes a viernes,  
de 9.30 a 14 h y de 17 a 20 h.

**Teléfono de Información.** 902 20 50 10

**[www.tranviazaragoza.org](http://www.tranviazaragoza.org)**